

COMPUERTA TIPO GUILLOTINA PARA ADOSAR A MURO

Descripción:

Compuerta en HD guiada lateralmente dentro de una corredera recta en UHMW resistente al desgaste, el sello se realiza por medio de cuñas y un empaque en EPDM garantizando una hermeticidad completa, sin perder practicidad en su mantenimiento. según Norma AWWA C561
Funcionamiento positivo/negativo.


La compuerta es accionada desde la parte superior de la columna de maniobra, por medio de una rueda de manejo y su respectivo vástago ascendente. (no incluidos)

DN "	Ancho	Alto
4	302	403
6	352	505
8	403	606
10	454	708
12	505	810
14	556	911
16	606	1013
18	657	1114
20	708	1216
24	810	1419
30	1062	1824
36	1214	2129
40	1316	2332
48	1519	2738
60	1824	3348

COPIA CONTROLADA

puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf

DIMENSIONES GENERALES (mm)






CO-DC-43 V7
F. ACT. 03/03/2020

COMPUERTA TIPO GUILLOTINA PARA ADOSAR A MURO

Especificaciones:

- Compuerta: Hoja y cuñas en Hierro Dúctil ASTM A-536
- Sello : Caucho EPDM
- Guías: Polietileno de alta densidad UHMW
- Estructura: acero inoxidable
- Acabado: Pintura Epóxica
- Tortillería: Acero inoxidable

Presentaciones:



puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf

ANCLAJES LATERALES NO INCLUIDOS

www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 N° 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6522037



COMPUERTA TIPO GUILLOTINA PARA ADOSAR A MURO

PROCESOS DE MANTENIMIENTO:

Revisar periódicamente (semestralmente)

El cierre o hermeticidad y el ajuste de los sellos de la compuerta.
En caso de presentar fugas posteriores se deben ajustar las cuñas las cuales son independientes y regulables.

Se deben revisar las superficies de asiento del sello que no estén maltratadas o deformes, pues para tales casos se requiere de reparación o sustitución.

En la columna de maniobra: aplicar grasa cuando sea necesario , ya que condiciones como la manipulación y el sol desgastan la grasa interna, esto se puede notar al perder suavidad en la operación de la compuerta.



puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf

ANCLAJES LATERALES NO INCLUIDOS

www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 N° 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6522037

